

Prüfung von Sprinkler Rohren

Neue Methode

Zusammen mit anderen Fachstellen, haben wir eine verbesserte Methode zur Untersuchung des Korrosionsangriffs erarbeitet.

Neu werden die Rohre aufgetrennt und die gesamte Innenoberfläche untersucht. Bereiche mit sehr starkem Korrosionsangriff werden gezielt gereinigt, dokumentiert und vermessen.

Diese Methode wurde per 1. März 2017 vom Amt für Feuerschutz im Kanton St. Gallen eingeführt und ist auch in Zürich, im Kanton Thurgau, Schaffhausen, Appenzell AI und Appenzell AR gültig. Die Weisung der SES wurde entsprechend angepasst und geht nun zur Vernehmlassung.



Preise

Administration: CHF 45.- bis CHF 90.- / Auftrag

Prüfung Rohre: CHF 250.- / Rohr

Bericht: CHF 190.- bis 380.- / Auftrag

Länge der Rohrabstürze: 50-60 cm

Mehrkosten ab 60 cm Länge: CHF 20.- / Rohr
(zusätzliche Trennung)

Die Rohre werden nach der Überprüfung für max. einen Monat bei der LOM GmbH gelagert, anschliessend entsorgt oder an den Auftraggeber zurückgesendet.

Durchlaufzeiten 10 – 15 Arbeitstage oder nach
Absprache.

Anlieferung nach Ankündigung

Kontakt

LOM GmbH

Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren

info@lom.swiss

Tel. 071 950 05 75

Fax. 071 950 08 34



LinkedIn

